PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071698535**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/11/2026	26249192

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 013F1652

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DT-927-RQ (F)	23-12-2022	29-07-2015

Marque	Désignation commerciale
SEAT	MII

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VSSZZZAAZGD303353	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10SETVP003E795	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

104707

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVD)

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/07/2019:23148 Kms / 08/07/2021:40707 Kms / 08/07/2021:40727 Kms / 25/07/2022:52445 Kms / 05/11/2024:81251 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+1.2m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		4%			7%	
Forces verticales		568daN			366daN	
Frein de service						
Forces de freinage	208daN		188daN	127daN		124daN
Déséquilibre (<20%)		10%			3%	
Force de freinage (efficacité)	208daN		188daN	127daN		124daN
Taux d'efficacité (=>58%)			69%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			20%			

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(<=0.3%) 0.04% CO Accéléré(<=0.2%) 0.19% Lambda(0.97 à 1.03) 1.016

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-3.8% D:-4.0%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-2.6% D:-2.3%

DT-927-RQ

CT 11/01/2027

N° d'agrément : S013F187
N° de série : VSSZZZAAZGD30335

S013F187
26249192
XXXXX

DUPLICATA