# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071598490**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 10/11/2026 | 26249149 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

09/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 013C1420

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FH-966-BD (F) | 11-02-2025 | 18-06-2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | SCENIC |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1RFA00063377283 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP9932939 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**Défaillances mineures**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)

4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation (ARG)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG,ARD)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD)

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P208A

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/06/2023:82661 Kms / 22/08/2024:107871 Kms / 12/11/2024:108098 Kms /

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

114091

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| M E S U R E S | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +1.6m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 6% | | | 7% | |
| **Forces verticales** | | 1009daN | | | 590daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 296daN | | 309daN | 250daN | | 242daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 5% | | | 4% | |
| Force de freinage (efficacité) | 296daN | | 309daN | 250daN | | 242daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 68% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 21% | | | |

**Opacité des fumées** (0.51m-¹) C2: <0.10 C3: <0.10 C4: <0.10 Moyenne: <0.10

**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-1.6% D:-0.4%

**FH-966-BD**

**CT 09/01/2027**

N° d'agrément : S013F187

N° de série : VF1RFA0006337728

**S013F187**
**26249149**
**XXXXX**

DUPLICATA