PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071598459**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/11/2026	26249118

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 013F1652

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EC-748-DR (F)	02-07-2025	28-04-2006

Marque	Désignation commerciale
MERCEDES	ABSENT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WDC1641751A080688	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
ABSENT	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)
1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect)
1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante
3.2.1.b.2. ÉTAT DES VITRAGES : Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences (AVD)
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG,AVD)
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.2.12.g.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Fumée excessive
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

Défaillances mineures

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/04/2022:98185 Kms / 15/06/2022:100528 Kms / 07/02/2025:123347 Kms / 12/11/2025:130302 Kms / 27/11/2025:130790 Kms /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

139349

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+9.8m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		0%			4%	
Forces verticales		1162daN			1031daN	
Frein de service						
Forces de freinage	468daN		458daN	422daN		426daN
Déséquilibre (<20%)		3%			1%	
Force de freinage (efficacité)	468daN		458daN	422daN		426daN
Taux d'efficacité (=>50%)			80%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			17%			
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:-1.2%		D:-4.0%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)		G:-1.7%		D:-2.2%		

EC-748-DR

CT 09/01/2027

N° d'agrément : S013F187
N° de série : WDC1641751A080688

S013F187
26249118
XXXXX

DUPLICATA PV