PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071698567**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/11/2026	26249221

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 013C1420

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CV-371-VJ (F)	08-06-2022	14-06-2013

Marque	Désignation commerciale
OPEL	ADAM

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
W0L0MAP08D6070789	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
S-DUR111BACE4C5PHR4	FE

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)
4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVG)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)
5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée (AVD)
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

Défaillances mineures

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVD)
4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARG)
5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu (AVG)
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVD)
6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AV)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/04/2019:92235 Kms / 14/04/2021:103058 Kms / 03/04/2023:116165 Kms / 23/05/2023:118129 Kms / 01/04/2025:133417 Kms /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

146062

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+7.1m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		1%			0%	
Forces verticales		714daN			446daN	
Frein de service						
Forces de freinage	253daN		253daN	170daN		180daN
Déséquilibre (<20%)		1%			6%	
Force de freinage (efficacité)	253daN		253daN	170daN		180daN
Taux d'efficacité (=>58%)			73%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			23%			

Émissions à l'échappement
CO Ralenti(<=0.3%) 0.07% CO Accéléré(<=0.2%) 0.07% Lambda(0.97 à 1.03) 1.022

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-4.0% D:-3.1%

CV-371-VJ

CT 12/01/2027

N° d'agrément : S013F187
N° de série : W0L0MAP08D607078

S013F187
26249221
XXXXX

DUPLICATA