EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé : ZA61562727

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/10/2026	26002029

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/10/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S038Z488

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE DE L'ALOUETTE

(3) COORDONNÉES : 3 RUE DE L'ARTISANAT
ZONE ARTISANALE DE L'ALOUETTE
38090 BONNEFAMILLE

Tel :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 038C0594

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AH-840-QC (F)	12/09/2022	21/12/2009

Marque	Désignation commerciale
MINI	MINI

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WMWME31050TX26452	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10MN1VP0006003	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

143338

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARD, ARG)
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AVG, AVD)
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG, AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AR)


Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
13/06/2019 : 92806km / 10/06/2021 : 134086km / 01/07/2022 : 137410km / 02/09/2022 139232km /
30/08/2024 : 140543km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.9m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	3%		2%	
Forces verticales	713daN		437daN	
Frein de service				
Force de freinage:	257daN	243daN	149daN	133daN
Déséquilibre (<20%):	6%		11%	
Force de freinage (efficacité):	257daN	243daN	149daN	133daN
Taux d'efficacité global (≥50%):	68%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 22%			

Emissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3): 0 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0.08 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.012

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.9%	-1.8%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.6%	+0.4%



Scanned with CamScanner