PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **Z030280312**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/11/2026	26014824

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

11/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S037Z182

(9) RAISON SOCIALE : EBBS

(3) COORDONNÉES : 18 route Nationale 10

37250 VEIGNÉ

Tel:0247360622

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 037Z1195

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CP-563-QF (F)	03/09/2019	09/01/2013

Marque	Désignation commerciale
SEAT	ALTEA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VSSZZZ5PZDR012151	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10SETVP0004982	ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVG)
6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

DÉFAILLANCES MINEURES

4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (AVG)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/01/2019 : 103803 km / 27/08/2019 : 118187 km / 28/08/2021 : 161453 km / 22/08/2023 : 206671 km / 29/08/2025 : 260415 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

285271

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	9%		0%	
Forces verticales :	861 daN		595 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	303 daN	280 daN	204 daN	200 daN
Déséquilibre (<20%) :	8%		2%	
Forces de freinage (efficacité):	303 daN	280 daN	204 daN	200 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	67			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) : 23%

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3%) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.03 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.019

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.7%	-0.6%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-2.1%	-4.0%

CP-563-QF

CT 11/01/2027

S037Z182
26014824
XXXXX

N° D'AGRÉMENT : S037Z182
N° DE SÉRIE : VSSZZZ5PZDR012151
N° D'IMPRIMÉ : Z030280312

DUPLICATA