# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071648448**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 12/11/2026 | 26087684 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

11/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGREMENT : 037C0192

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GB-673-FR (F) | 13-08-2021 | 13-08-2021 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | TRAFIC |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1FL000366891990 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| N10RENCTD22L128 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV)
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AVD)
3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AR)
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AVD)

**Défaillances mineures**

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AVG)
6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (G,C,D,ARG,AR,ARD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D,AR)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
26/09/2025:91124 Kms /

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

119134

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | -0.1m/km | | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | 2% | | | 3% | | |
| **Forces verticales** | 1199daN | | | 740daN | | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 402daN | | 379daN | 208daN | | 230daN |
| Déséquilibre (<20%) | 6% | | | 10% | | |
| Force de freinage (efficacité) | 402daN | | 379daN | 208daN | | 230daN |
| Taux d'efficacité (=>50%) | 62% | | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | 19% | | | | | |

**Opacité des fumées** (0.51m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10
**Feux croisement** (-3.0% à -0.5%) G:-0.2% D:-1.5%

**GB-673-FR**

**CT 11/01/2027**

N° d'agrément : S037F128
N° de série : VF1FL000366891990

**S037F128**
**26087684**
**XXXXX**

DUPLICATA