# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071648465**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 13/11/2026 | 26087716 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

12/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 037D1230

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| AK-555-VY (F) | 27-04-2012 | 07-03-2008 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | NEMO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7AA8HSC84204353 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| AA8HSC | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

148905

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

5.1.3.b.2. ROULEMENTS DE ROUES : Roulement de roue trop serré, bloqué (AVG)
5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu (ARG,ARD)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARD)
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**Défaillances mineures**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (G,D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)
6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (G,C,D,ARG,AR,ARD)
6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG)
6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré (AVG)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P1351

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/03/2019:72408 Kms / 05/03/2020:83398 Kms / 02/03/2021:92664 Kms / 02/03/2022:101915 Kms / 01/03/2023:112276 Kms / 05/03/2024:122373 Kms / 20/03/2025:133839 Kms / 03/03/2026:144791 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| M E S U R E S | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +0.1m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 6% | | | 19% | |
| **Forces verticales** | | 762daN | | | 492daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 240daN | | 233daN | 156daN | | 149daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 3% | | | 5% | |
| Force de freinage (efficacité) | 240daN | | 233daN | 156daN | | 149daN |
| Taux d'efficacité (=>50%) | | | 62% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 21% | | | |
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | | G:-0.9% | | D:-0.6% | | |

**AK-555-VY**

**CT 12/01/2027**

N° d'agrément : S037F128
N° de série : VF7AA8HSC84204353

**S037F128**
**26087716**
**XXXXX**

DUPLICATA