PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071648484**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/11/2026	26087748

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 037D1230

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EG-145-HD (F)	03-04-2019	26-10-2016

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF15RBJ0D56574449	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP5222440	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (ARD)

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

5.2.3.f.1. PNEUMATIQUES : Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) (ARG)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD,ARG,ARD)

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (ARG)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/11/2020:44455 Kms / 10/11/2022:93100 Kms / 28/11/2024:116824 Kms / 25/09/2026:135866 Kms /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

136190

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.4m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		1%			1%	
Forces verticales		842daN			469daN	

Frein de service

Forces de freinage	286daN	258daN	150daN	136daN
Déséquilibre (<20%)	10%		10%	
Force de freinage (efficacité)	286daN	258daN	150daN	136daN
Taux d'efficacité (=>58%)	63%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	20%			

Opacité des fumées (0.51m-¹) C2: 0.13 C3: 0.15 C4: 0.17 Moyenne: 0.15
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:+0.2% D:-0.5%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-3.3%

EG-145-HD

CT 15/01/2027

N° d'agrément : S037F128
N° de série : VF15RBJ0D56574449

S037F128
26087748
XXXXX

PUBLICATA