# ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D144150996**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 16/11/2026 | 26161097 |

**(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

15/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : **S069D285**
(9) RAISON SOCIALE : **DM 2 CONTROLE**
(3) COORDONNÉES : **6 et 8, Rue Pierre Marie Curie**

**69800 ST PRIEST**

**Tél : 04.78.70.20.90 Fax: 0**

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : **069C1157**
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| ER-261-SD(F) | 31/10/2017 | 31/10/2017 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| OPEL | ASTRA |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| W0VBF6EH8JG021234 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PELVP548P149 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

177551

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE**

**DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :**

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD, AVG

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG, ARD, ARG

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

29.10.2025: 157 446 km / 18.10.2023: 112 583 km / 09.11.2021: 74 988 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | -4.3 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 4 % | | 3 % | |
| **Force verticales :** | 783 daN | | 484 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 306 daN | 294 daN | 183 daN | 185 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 4 % | | 2 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 306 daN | 294 daN | 183 daN | 185 daN |

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 76 %

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 %

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.02% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.03% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.008

**Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): -0.7 % -0.8 %

Attestation délivrée le 17/11/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00