EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330394

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **16/11/2026** | **26086849** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

15/11/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091S1419

SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EY-572-EN (F) | 14/06/2018 | 14/06/2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C3 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7SXHNZTJT601959 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP058T345 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

77073

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) mineure(s)**

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

09/06/2022 : 37668km / 07/06/2024 : 55338km / 26/05/2026 : 73293km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -3.4m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 7% | | 15% | |
| **Forces verticales :** | 757daN | | 406daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 240daN | 216daN | 148daN | 135daN |
| Déséquilibre (<20%): | 10% | | 9% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 240daN | 216daN | 148daN | 135daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 63% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 18%

**Emissions à l'échappement :**

CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.005

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -1.5% | -2.0% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -3.3% | -4.0% |

AUTOSUR

**EY-572-EN**

CT : 15/11/2028

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF7SXHNZTJT601959
N° d'imprimé : S640330394

AUTOSUR
S091S089
26086849
XXXXX