EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330409

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **17/11/2026** | **26086864** |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/01/2027

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091S1435

SIGNATURE :

SD

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FF-629-CA (F) | 07/09/2025 | 29/03/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| DACIA | DUSTER |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1HJD20562573542 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10DACVP0019440 | ES |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

78506

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**Défaillance(s) majeure(s)**

4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), G.
6.1.1.a.2. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse, AR.
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AR.

**Défaillance(s) mineure(s)**

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD,AR,ARG,G,AVG,AVD.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVD,ARG,AVG.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

12/05/2023 : 52374km / 25/07/2024 : 62517km / 28/08/2024 : 64065km / 16/07/2025 : 68991km / 21/09/2026 : 78501km /

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -0.4m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 5% | | 6% | |
| **Forces verticales :** | 781daN | | 514daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 249daN | 260daN | 156daN | 148daN |
| Déséquilibre (<20%): | 5% | | 6% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 249daN | 260daN | 156daN | 148daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 62% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 18%

**Emissions à l'échappement :**

CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.02% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.007

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -1.4% | -0.6% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -4.0% | -4.0% |

AUTOSUR

**FF-629-CA**

CT : 16/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF1HJD20562573542
N° d'imprimé : S640330409

AUTOSUR
S091S089
26086864
XXXXX