EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330416

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **17/11/2026** | **26086870** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

16/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091S1419

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FW-391-EP (F) | 21/01/2025 | 26/06/2020 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| SALZA2BN3LH084578 | M1G | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M1GLDRVP001W748 | GH |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

88248

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AVG,AVD.

**Défaillance(s) mineure(s)**
0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**
18/06/2024 : 47000km / 20/12/2024 : 53871km / 25/09/2026 : 88246km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -4.4m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 2% | | 8% | |
| **Forces verticales :** | 1144daN | | 756daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 294daN | 320daN | 158daN | 151daN |
| Déséquilibre (<20%): | 9% | | 5% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 368daN | 348daN | 229daN | 214daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 61% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%

**Emissions à l'échappement :**
Opacité des fumées (0.50m-1): C1: 0.10m-1 C2: <0.10m-1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-3% à -0,5%) | -2.5% | -2.6% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -2.0% | -1.7% |

AUTOSUR

**FW-391-EP**

CT : 16/01/2027

**N° d'agrément :** S091S089
**N° de série :** SALZA2BN3LH084578
**N° d'imprimé :** S640330416

AUTOSUR
S091S089
26086870
XXXXX