PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 39029838

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/11/2026	26001207

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091T095

(9)RAISON SOCIALE : SARL A.C.T.E. SARL

(3) COORDONNÉES : 56, ROUTE DE CORBEIL
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE
Tél : 01 69 51 11 11 - Fax : 01 69 51 06 29

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091T1431

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
150 DTK 78 (F)	08/06/2006	08/06/2006

Marque	Désignation commerciale
FIAT	DUCATO FT 11 C1A 2.0JTD

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA24400007754734	N1	CTTE

Type / CNIT	Energie
244AAMFAAX	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

79142

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVD
7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant

Défaillances mineures :

2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité
4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation AVG
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis C, AR
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, AVD
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV, AR
8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/04/2019 : 57339 km / 30/04/2020 : 60401 km / 18/03/2021 : 62596 km / 11/03/2022 : 64072 km / 07/03/2023 : 66376 km / 04/04/2023 : 66634 km / 12/03/2024 : 70244 km / 25/02/2025 : 74050 km / 24/03/2026 : 78397 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.0 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		4 %		5 %
Forces verticales :		1166 daN		839 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	364 daN	380 daN	315 daN	331 daN
Déséquilibre (<20%) :		5 %		5 %
Forces de freinage (efficacité) :	364 daN	380 daN	315 daN	331 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 69 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(1.52 m-1) C5:<0.1 m-1 C6:<0.1 m-1 C7:0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.2 % -1.9 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +2.0 % -4.0 %

150 DTK 78

CT:16/01/2027

N° D'AGRÉMENT : S091T095

N° SÉRIE : ZFA24400007754734

N° D'IMPRIMÉ : T39029838

S091T095
26001207
XXXXXXXXXX