EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330323

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**13/11/2026**	**26086782**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091S1419

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
759 DXD 78 (F)	16/10/2006	16/10/2006

Marque	Désignation commerciale
FIAT	DUC FT 11 C1A 2.0 JTD

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA24400007839753	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
244AAMFAAX	GO

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

99872

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

1.1.16.c.2. CYLINDRES OU ETRIERS DE FREINS : Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité, AVD.

Défaillance(s) mineure(s)

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
6.1.1.g.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis, AR.
6.1.6.f.1. ACCOUPLEMENT MECANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE : Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré, AVG.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARG,AVG,AVD,ARD.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, ARG,ARD,D.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

07/09/2018 : 50123km / 07/08/2019 : 61455km / 10/08/2020 : 70850km / 27/07/2021 : 82392km / 21/07/2022 : 91585km / 27/09/2023 : 95078km / 02/07/2024 : 96667km / 17/09/2025 : 98392km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+7.4m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	2%		12%	
Forces verticales :	1148daN		821daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	354daN	393daN	278daN	287daN
Déséquilibre (<20%):	10%		4%	
Forces de freinage (efficacité) :	354daN	393daN	278daN	287daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	66%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (3.00m-1): C1: 0.68m-1 C2: 0.51m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.5%	-1.5%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-4.0%

AUTOSUR

759 DXD 78

CT : 12/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : ZFA24400007839753
N° d'imprimé : S640330323

AUTOSUR
S091S089
26086782
XXXXX