Immat:	**GR662HV**
Marque:	**FIAT**
Modèle:	**500e Berline MY23500e berline 23,8 kWh**
Version:	
Chassis:	**ZFAEFAA25PX183446**
Kilométrage:	**16729**
Date 1ère M.C.:	**21/09/2023**
Type de carrosserie:	**Berline**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Electrique**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Beige**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**3**
Nbre sièges	**4**
Niveau carburant	**75 %**
Nombre appuis-têtes	**4**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✓
Certificat immatriculation (original)	✓ Original
Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	1
Nbre clés total	3
Type de jantes (montées)	Tôle
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	3,8 mm	185/65/15/88/T	Continental
	ARG	4,9 mm	185/65/15/88/T	Continental
	AVD	4,4 mm	185/65/15/88/T	Continental
	ARD	5 mm	185/65/15/88/T	Continental
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✗
Kit réparation	✗
Nbr cable de charge (220V)	0
Nbr cable de charge (charge rapide)	1

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Compresseur	Manque	E - Remplacer	110,00
2	Kit réparation pneu	Manque	E - Remplacer	38,82
3	Intérieur	Sale	Nettoyer	48,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 196,82**
MONTANT T.V.A. **€ 39,36**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 236,18**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central AV	✓
Cache bagages	✓
Radio	✓
Régulateur de vitesse	✓
Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. automatique
Vitres électriques AV	✓
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Camera de recul	✓
Radar parking AV	✓

ADRESSE DE RESTITUTION
16/10/2026 15:00:00
PARIS PRO AUTO NEGOCE
Rue Ledru Rollin
94100 Saint-Maur-des-Fossés

ADRESSE DE LOCATAIRE

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
PARIS PRO AUTO NEGOCE
Rue Ledru Rollin
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Briac 118 - LECOURTOIS
16/10/2026 15:32



Signataire Conducteur Mme RUBIN
16/10/2026 15:32



Signataire Distributeur fred
16/10/2026 15:36

