Immat:	**GP551TY**
Marque:	**FIAT**
Modèle:	**500e Berline MY23500e berline 23,8 kWh**
Version:	
Chassis:	**ZFAEFAA20PX166974**
Kilométrage:	**6141**
Date 1ère M.C.:	**26/06/2023**
Type de carrosserie:	**Berline**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Electrique**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Bleu**
Couleur intérieur	**Gris**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**3**
Nbre sièges	**4**
Niveau carburant	**50 %**
Nombre appuis-têtes	**4**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✓
Certificat immatriculation (original)	✓ Original
Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	2
Nbre clés total	2
Type de jantes (montées)	Tôle
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	5,3 mm	185/65/15/88/T	Continental
	ARG	5,4 mm	185/65/15/88/T	Continental
	AVD	5 mm	185/65/15/88/T	Continental
	ARD	5,4 mm	185/65/15/88/T	Continental
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Nbr cable de charge (charge rapide)	1

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Aile ARG	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (complet)	183,36
2	Enjoliveur de roue AVD	Cassé	E - Remplacer	42,02
3	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Acceptable	0,00
4	Aile AVD	Griffe(s)	Acceptable	0,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T.	**€ 225,38**
MONTANT T.V.A.	**€ 45,08**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**€ 270,46**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Cache bagages	✓
Radio	✓
Régulateur de vitesse	✓
Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. automatique
Vitres électriques AV	✓
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Phares Xenon/LED/Laser	✗

ADRESSE DE RESTITUTION

09/10/2026 14:50:00
PARIS PRO AUTO NEGOCE
Rue Ledru Rollin
94100 Saint-Maur-des-Fossés

ADRESSE DE LOCATAIRE

ADRESSE DE DEPOSITAIRE

PARIS PRO AUTO NEGOCE
Rue Ledru Rollin
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Marie-Laure 120 - DELBOUIS
09/10/2026 15:26



Signataire Conducteur Mme ISARTE
09/10/2026 15:25



Signataire Distributeur fred
09/10/2026 15:26

