Immat:	**GR-912-LZ**
Marque:	**MINI**
Modèle:	**MINI BEV 33KWH COOPER SE PREMIUM PLUS AUTO**
Version:	
Chassis:	**WMW11DJ0402U70797**
Kilométrage:	**19675**
Date 1ère M.C.:	**28/09/2023**
Type de carrosserie:	**Berline**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Electrique**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Noir**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**3**
Nbre sièges	**4**
Niveau carburant	**50 %**
Nombre appuis-têtes	**4**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✓
Certificat immatriculation (original)	✓ Original
Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	2
Nbre clés total	2
Type de jantes (montées)	Aluminium
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	4,9 mm	195/55/16/87/W	Hankook
	ARG	5,6 mm	195/55/16/87/W	Hankook
	AVD	4,6 mm	195/55/16/87/W	Hankook
	ARD	5,8 mm	195/55/16/87/W	Hankook
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✓
Kit réparation	✓

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Capot	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	189,44
2	Porte AVD	Griffe(s)	Lustrage	0,00
3	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Acceptable	0,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 189,44**
MONTANT T.V.A. **€ 37,89**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 227,33**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central AV	✓
Cache bagages	✓
GPS	✓
Radio	✓
Régulateur de vitesse	✓
Revêtement de siège	Cuir
Toit ouvrant électrique	✓
Toit panoramique	✓
Type de climatisation	Clim. automatique
Vitres électriques AR	✓
Vitres électriques AV	✓
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Camera de recul	✓
Phares Xenon/LED/Laser	✓
Radar parking AR	✓
Radar parking AV	✓

ADRESSE DE RESTITUTION
30/10/2026 10:30:00
SPEED PARIS 75
18 RUE DE BASSANO 75016 PARIS
75016 PARIS

ADRESSE DE LOCATAIRE

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
SPEED PARIS 75
18 RUE DE BASSANO 75016 PARIS
75016 PARIS

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Commentaires: l'etat de restitution est parfaitement conforme aux regles d'usage et je conteste toute facturation supplementaire

Signataire Inspecteur Slorann 157 - MALLE
30/10/2026 10:56



Signataire Conducteur François GUIAUCHAIN
30/10/2026 10:56



Signataire Distributeur lucas
30/10/2026 10:56

