Immat:	**GQ708FD**
Marque:	**FIAT**
Modèle:	**500e Berline MY23500e berline 23,8 kWh**
Version:	
Chassis:	**ZFAEFAA2XPX173012**
Kilométrage:	**29426**
Date 1ère M.C.:	**17/07/2023**
Type de carrosserie:	**Berline**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Electrique**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Blanc**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**3**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**25 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✓
Certificat immatriculation (original)	✓ Original
Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	1
Nbre clés total	2
Type de jantes (montées)	Tôle
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	4,4 mm	185/65/15/92/H	Bridgestone
	ARG	4,9 mm	185/65/15/92/H	Bridgestone
	AVD	4,3 mm	185/65/15/92/H	Bridgestone
	ARD	5 mm	185/65/15/92/H	Bridgestone
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✗
Kit réparation	✗
Nbr cable de charge (charge rapide)	1

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Compresseur	Manque	E - Remplacer	66,84
2	Kit réparation pneu	Manque	E - Remplacer	24,95
3	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Acceptable	0,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 91,79**
MONTANT T.V.A. **€ 18,36**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 110,15**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central AV	✓
Cache bagages	✓
Radio	✓
Régulateur de vitesse	✓
Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. automatique
Vitres électriques AV	✓
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Camera de recul	✓
Phares Xenon/LED/Laser	✓
Radar parking AR	✓
Radar parking AV	✓

ADRESSE DE RESTITUTION
23/10/2026 14:50:00
PARIS PRO AUTO NEGOCE
Rue Ledru Rollin
94100 Saint-Maur-des-Fossés

ADRESSE DE LOCATAIRE

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
PARIS PRO AUTO NEGOCE
Rue Ledru Rollin
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Bryan 146 - PATERN
23/10/2026 14:58



Signataire Conducteur Mme BARROT
23/10/2026 14:58



Signataire Distributeur fred
23/10/2026 15:00

