MACADAM

RAPPORT D'INSPECTION(1)

XP-111568289

Identification du véhicule

Marque	**KIA**	Immatriculation	**FD-945-ZS**
Modèle	**STONIC 1.0 T-GDI120 ACTIVE**	Date 1ère M.E.C.	**21/02/2019**
Version			
N° de châssis	**KNAD6811AK6258713**		
Client	**RDV contradictoire**		
Km. compteur	**141668**		
Référence client	**CL13342380**		

Pneus Eté	**205/55/17/95/V** **AVG: Other: 20% - ARG: Other: 55%** **AVD: Other: 20% - ARD: Other: 50%**
Pneus Hiver	

Date & lieu d'inspection

Date	26/10/2026 02:50:00
Adresse	LWA AUTO CITY LWA Auto City 2 rue du Cne G. Madon 51100 Reims













✔ **Original**	Certificat immatriculation (original)	✔	Manuel d'utilisation	✔	Carnet d'entretien
✔	Moteur fonctionnant	✔	Batterie fonctionnante	✔	Véhicule roulant
2	Nbre clés total	**2**	Nbre clés télécommandes		

N° du dommage	Localisation	Type de dommages	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'œuvre carrosserie	Main d'œuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'œuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	**Coût facturable**
				€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	€ HT	€ HT
83909884	Revêtement assise siège AVG	Déchirure	E - Remplacer	357,90	0,80	0,00	0,00	0,00	399,50	-88,22	311,28
83909887	Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Mauvaise réparation	Réparer/rempl. (montant f	0,00	0,00	1,30	32,50	0,00	100,10	0,00	100,10
83909888	Porte ARG	Griffe(s)	Lustrage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83909889	Aile ARD	Bosse(s) et griffe(s)	Acceptable	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83909883	Ciel de toit	Tache	Nettoyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	26,00	0,00	26,00
83909885	Revêtement assise AR	Tache	Nettoyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	26,00	0,00	26,00
83909886	Jante alum. ARG	Griffe(s)	Acceptable	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONTANT DES DOMMAGE(S) AVANT ABATTEMENT(S)	551,60 €
% ABATTEMENT SELON CHARTE DE RESTITUTION	60,00 %
REMISE COMMERCIALE H.T.	52,00 €
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T.	411,38 €
MONTANT T.V.A.	82,28 €
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**493,66 €**

83909884	Revêtement assise siège AVG	Déchirure	E - Remplacer




83909887	Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Mauvaise réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





83909888	Porte ARG	Griffe(s)	Lustrage




83909889	Aile ARD	Bosse(s) et griffe(s)	Acceptable




83909883	Ciel de toit	Tache	Nettoyer




83909885	Revêtement assise AR	Tache	Nettoyer





83909886	Jante alum. ARG	Griffe(s)	Acceptable





