# RAPPORT D'INSPECTION



XP-110859340














**LEASEWAY**

## Identification du véhicule

| | | | |
|---|---|---|---|
| Réf. client | **1185538682-5014112432** | Immatriculation | **GS686RS** |
| | | Date 1ère M.C. | **29/11/2023** |
| Marque | **CITROEN** | Km. compteur | **43127** |
| Modèle | **C3 3** | | |
| Version | | | |
| N° de châssis | **VF7SXHNPYPT720269** | | |

## Date & lieu de restitution

Date 27/07/2026

Adresse Gotek
Rue du Général Leclerc

59142 Villers-Outréaux

| Localisation | Type de dégâts | Type de réparation | Coût des pièces à remplacer | Main d'oeuvre carrosserie | Main d'oeuvre peinture | Ingrédients peinture | Main d'oeuvre divers | Coût réel | Remise de vétusté | Remise pièces | **Coût facturable** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € HT | Heures | Heures | € HT | Heures | € HT | % | % | € HT |
| Pare-brise | Eclat(s) | E - Remplacer | 441,04 | 1,70 | | | | 549,84 | 10,00 | 15,00 | 472,80 |
| Kit collage vitrage | Nécessaire repose vitrage | Réparer/rempl. (montant f | 48,00 | | | | | 48,00 | | | 48,00 |
| Revêtement assise siège AVG | Tache | Nettoyer | 20,00 | | | | | 20,00 | | | 20,00 |
| Revêtement assise siège AVD | Tache | Nettoyer | 20,00 | | | | | 20,00 | | | 20,00 |
| Revêtement assise ARD | Tache | Nettoyer | 20,00 | | | | | 20,00 | | | 20,00 |

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

| | |
|---|---|
| TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. | 657,84 € |
| TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. | -77,04 € |
| TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. | 580,80 € |
| TOTAL T.V.A. | 116,16 € |
| TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. | **696,96 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **79181986** | Pare-brise | Eclat(s) | E - Remplacer |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **79181987** | Kit collage vitrage | Nécessaire repose vitrage | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **79181985** | Revêtement assise siège AVG | Tache | Nettoyer |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **79181983** | Revêtement assise siège AVD | Tache | Nettoyer |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **79181984** | Revêtement assise ARD | Tache | Nettoyer |


