Immat:	**GZ-449-HL**
Marque:	**PEUGEOT**
Modèle:	**2082**
Version:	**208 PureTech 100 S&S Active**
Chassis:	**VR3UPHNE0R5102686**
Kilométrage:	**18432**
Date 1ère M.C.:	**25/09/2024**
Type de carrosserie:	**Berline**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**MAN 6**
Energie:	**Essence**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Blanc**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**100 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✔
Batterie fonctionnante	✔
Carnet d'entretien	✔
Certificat immatriculation (original)	✘ Copie
Manuel d'utilisation	✔
Moteur fonctionnant	✔
Nbre clés télécommandes	1
Nbre clés total	2
Type de jantes (montées)	Tôle
Véhicule roulant	✔

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	4,1 mm	195/55/16/91/H	Kleber
	ARG	6,1 mm	195/55/16/91/H	Kleber
	AVD	3,5 mm	195/55/16/91/H	Kleber
	ARD	5,7 mm	195/55/16/91/H	Kleber
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✔
Gilet de sécurité	✘
Kit réparation	✔
Nbr cable de charge (220V)	0
Nbr cable de charge (charge rapide)	0
Triangle de sécurité	✔

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Porte AVG	Griffe(s)	Peindre	161,50
2	Boitier rétroviseur ext G	Griffe(s)	Peindre	19,38
3	Aile ARG	Griffe(s)	Lustrage	0,00
4	Voyant défaut	Allumé	Contrôler	0,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 180,88**
MONTANT T.V.A. **€ 36,18**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 217,06**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Cache bagages	✔
Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. manuelle
Volant cuir	✔
Volant multifonctions	✔

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS


ADRESSE DE RESTITUTION
09/10/2026 09:40:00
ALLIANCE AUTOMOBILES PEUGEOT TARBES
Rue Morane-Saulnier
65000 Tarbes

ADRESSE DE LOCATAIRE
Association Admr Ssiad

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
ALLIANCE AUTOMOBILES PEUGEOT TARBES
Zone Bastillac, 3 Rue Morane-Saulnier,
65000 TARBES

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Samuel 633 - PEZET
09/10/2026 10:03



Signataire Conducteur Mme HARDOUIN
09/10/2026 10:03



Signataire Distributeur Pas de contrepartie
09/10/2026 10:04 Pas de signature
Pas de contrepartie