Immat:	**GR-364-FX**
Marque:	**PEUGEOT**
Modèle:	**308 SW 3**
Version:	**308 BlueHDi 130 EAT8 ACTIVE PACK**
Chassis:	**VR3FCYHZTPY611166**
Kilométrage:	**178644**
Date 1ère M.C.:	**18/09/2023**
Type de carrosserie:	**Break**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Diesel**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Gris**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**25 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✓
Certificat immatriculation (original)	✗ N/A
Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	**2**
Nbre clés total	**2**
Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	**AVG**	4,7 mm	205/55/16/94/V	Michelin
	ARG	6,1 mm	205/55/16/94/V	Michelin
	AVD	4,6 mm	205/55/16/94/V	Michelin
	ARD	5,7 mm	205/55/16/94/V	Michelin
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	**AVG**			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✓
Gilet de sécurité	✗
Kit réparation	✗
Triangle de sécurité	✗

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Cache bagages	Déchirure	E - Remplacer	275,74
2	Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	E - Remplacer	243,51
3	Garnit. int G coffre	Griffe(s)	E - Remplacer	198,37
4	Porte AVG	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (complet)	137,52
5	Jupe AR	Déformé / Forcé	LI - Réparer et peindre (complet)	121,44
6	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre	68,40
7	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre	68,40
8	Jante alum. AVD	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	76,00
9	Tapis de sol AV	Déchirure	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	57,60
10	Intérieur	Tache	Nettoyer	48,00
11	Kit réparation pneu	Manque	E - Remplacer	36,00
12	Console centrale	Griffe(s)	E - Remplacer	31,36
13	Aile ARG	Griffe(s)	Lustrage	0,00
14	Aile ARD	Bosse(s) et griffe (s)	Acceptable	0,00
15	Porte AVD	Bosse(s) et griffe (s)	Acceptable	0,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 1362,34**
MONTANT T.V.A. **€ 272,47**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 1634,81**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central AV	✓
Cache bagages	✓
Revêtement de siège	**Tissu / Autre**
Type de climatisation	**Clim. automatique**
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

ADRESSE DE RESTITUTION
28/10/2026 11:20:00
DEPANNAGE PARRA
16 RUE ROGER SALENGRO
64000 PAU

ADRESSE DE LOCATAIRE
Societe Paloise D'Etancheite

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
DEPANNAGE PARRA
16 RUE ROGER SALENGRO
64000 PAU

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Benjamin 215 - GALINIE
28/10/2026 11:51



Signataire Conducteur M MOULIE ANTHONY
28/10/2026 11:53



Signataire Distributeur Frederic Parra
28/10/2026 11:51

