RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-111592257













MR VERDON GILLES

LIEU DIT LA BOTELLERAIE

49520 BOUILLE MENARD

Identification du véhicule

Réf. client	**10040940440**	Immatriculation	**GX-910-RA**
		Date 1ère M.C.	**29/02/2024**
Marque	**PEUGEOT**	Km. compteur	**20627**
Modèle	**2008 (06/2023)**		
Version	**GT**		
N° de châssis	**VR3USHNSSRJ582917**		

Date & lieu de restitution

Date 23/10/2026

Adresse SAS CHESNEAU PIERRE - PEUGEOT
Rue du 8 Mai 1945

49500 Segré-en-Anjou Bleu

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Moulure porte AVG	Griffe(s)	Acceptable							Non facturé		

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	0,00 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	0,00 €
TOTAL T.V.A.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**0,00 €**

ANNEXE PHOTOS DES DEGATS

XP-111592257

83822522	Moulure porte AVG	Griffe(s)	Acceptable



