Immat:	**HC-669-LS**
Marque:	**CITROEN**
Modèle:	**e-C3 4**
Version:	**C3 Electrique 113ch Auto MAX**
Chassis:	**VR7CBZYAXRT195347**
Kilométrage:	**13819**
Date 1ère M.C.:	**18/03/2025**
Type de carrosserie:	**SUV**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Electrique**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Gris**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**0 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✗
Certificat immatriculation (original)	✗ N/A
Manuel d'utilisation	✗
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	**1**
Nbre clés total	**2**
Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	**AVG**	5 mm	205/50/17/93/W	Autre
	ARG	5 mm	205/50/17/93/W	Autre
	AVD	5 mm	205/50/17/93/W	Autre
	ARD	5 mm	205/50/17/93/W	Autre
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	**AVG**			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✓
Kit réparation	✓
Nbr cable de charge (220V)	**0**
Nbr cable de charge (charge rapide)	**1**

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Câble de recharge (normal)	Manque	E - Remplacer	320,00
2	Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	24,00
3	Revêtement dossier AVD	Tache	Nettoyer	24,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 368,00**
MONTANT T.V.A. **€ 73,60**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 441,60**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central AV	✓
Cache bagages	✓
GPS	✓
Revêtement de siège	**Tissu / Autre Cuir**
Type de climatisation	**Clim. automatique**
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Camera de recul	✓

ADRESSE DE RESTITUTION
12/11/2026 09:00:00
CITROËN STELLANTIS &YOU TOURS
Avenue Gustave Eiffel
37100 Tours

ADRESSE DE LOCATAIRE
Tld Europe

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
CITROËN STELLANTIS &YOU TOURS
Avenue Gustave Eiffel
37100 Tours

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Emilien 204 - FRAIN
12/11/2026 09:58



Signataire Conducteur Geraldine IBANEZ
12/11/2026 09:58



Signataire Distributeur citroen
12/11/2026 09:59

