RAPPORT D'INSPECTION

XP-111097087













MME MARIN CAROLINE

4 B RUE DE LA CHAUSSADE

58000 NEVERS

Identification du véhicule

Réf. client	**10039037190**	Immatriculation	**GQ-521-TD**
		Date 1ère M.C.	**18/08/2023**
Marque	**MINI**	Km. compteur	**11129**
Modèle	**HATCH 3 PORTES ELECTRIC F56 BEV LCI (01/**		
Version	**Edition Premium Plus**		
N° de châssis	**WMW11DJ0102U99433**		

Date & lieu de restitution

Date 31/08/2026

Adresse AXXIA, concessionnaire BMW
Boulevard du Pré Plantin

58000 Nevers

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Aile ARG 3P	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,90	116,00		326,80	20,00	0	261,44
Porte AVD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,50	100,00		286,00	20,00	0	228,80
Jante alum. AVG	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f			1,00	40,00		102,00			102,00
Jante alum. ARD	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	714,80 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-122,56 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	592,24 €
TOTAL T.V.A.	118,45 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**710,69 €**

80673381 Aile ARG 3P — Bosse(s) — LI - Réparer et peindre (complet)





80673382 Porte AVD — Bosse(s) — LI - Réparer et peindre (complet)





80673379 Jante alum. AVG — Griffe(s) — Réparer/rempl. (montant forfaitaire)









80673380 Jante alum. ARD — Griffe(s) — Acceptable



