RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-111448385













MR PERROT DENIS

3 B RUE DE L EGALITE

70400 CHALONVILLARS

Identification du véhicule

Réf. client	**10034244780**	Immatriculation	**GC-040-JF**
		Date 1ère M.C.	**13/10/2021**
Marque	**RENAULT**	Km. compteur	**12796**
Modèle	**ZOE (09/2019)**		
Version	**Intens**		
N° de châssis	**VF1AG000067145974**		

Date & lieu de restitution

Date 07/10/2026

Adresse Renault Belfort - HESS Automobile
Rue Xavier Bichat

90000 Belfort

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Aile ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	2,70	108,00		337,40	25,00	0	253,05
Aile ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,70	108,00		306,40	25,00	0	229,80
Pare-chocs AR	Mauvaise réparation	Peindre			1,20	48,00		122,40	25,00	0	91,80

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	766,20 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-191,55 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	574,65 €
TOTAL T.V.A.	114,93 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**689,58 €**

82967226	Aile ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)




82967225	Aile ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)




82967227	Pare-chocs AR	Mauvaise réparation	Peindre




