RAPPORT D'INSPECTION

XP-110415541













LEASEWAY

Identification du véhicule

Réf. client	**1185538682-5013682524**	Immatriculation	**GT524VY**
		Date 1ère M.C.	**29/01/2024**
Marque	**PEUGEOT**	Km. compteur	**24976**
Modèle	**208 2**		
Version			
N° de châssis	**VR3UPHMHDP5140497**		

Date & lieu de restitution

Date 05/05/2026

Adresse Carrosserie Rosandrea
Chemin de Saint-Marc

06130 Grasse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable							Non facturé		
Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	130,00 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	130,00 €
TOTAL T.V.A.	26,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**156,00 €**

75524967	Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable





75524966	Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




