# RAPPORT D'INSPECTION



XP-110360040














**LEASEWAY**

## Identification du véhicule

| | | | |
|---|---|---|---|
| Réf. client | **1185538682-5013682793** | Immatriculation | **GS016DY** |
| | | Date 1ère M.C. | **31/10/2023** |
| Marque | **PEUGEOT** | Km. compteur | **20067** |
| Modèle | **208 2** | | |
| Version | | | |
| N° de châssis | **VR3UPHMHDP5136731** | | |

## Date & lieu de restitution

Date 30/04/2026
Adresse Mondial Pare-Brise
Avenue de Bischwiller

14500 Vire Normandie

| Localisation | Type de dégâts | Type de réparation | Coût des pièces à remplacer | Main d'oeuvre carrosserie | Main d'oeuvre peinture | Ingrédients peinture | Main d'oeuvre divers | Coût réel | Remise de vétusté | Remise pièces | **Coût facturable** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € HT | Heures | Heures | € HT | Heures | € HT | % | % | € HT |
| Pneu AVG | Hors tolérance | E - Remplacer | 156,30 | | | | | 156,30 | 0,00 | 35,00 | 101,60 |
| Pneu AVD | Hors tolérance | E - Remplacer | 156,30 | | | | | 156,30 | 0,00 | 35,00 | 101,60 |
| Porte AVG | Bosse(s) et griffe (s) | LI - Réparer et peindre (co | | 1,00 | 2,50 | 95,00 | | 319,00 | 10,00 | 0 | 287,10 |
| Porte AVD | Bosse(s) | LI - Réparer et peindre (co | | 0,50 | 2,50 | 95,00 | | 287,00 | 10,00 | 0 | 258,30 |
| Kit réparation pneu | Manque | Réparer/rempl. (montant f | | | | | | | | | Non facturé |
| Tapis de coffre | Tache | Nettoyer | 20,00 | | | | | 20,00 | | | 20,00 |
| Entretien | Manque | Effectuer | 200,00 | | | | | 200,00 | | | 200,00 |
| Compresseur | Manque | Réparer/rempl. (montant f | | | | | | | | | Non facturé |

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

| | |
|---|---|
| TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. | 1138,60 € |
| TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. | -170,00 € |
| TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. | 968,60 € |
| TOTAL T.V.A. | 193,72 € |
| TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. | **1162,32 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **75349280** | Pneu AVG | Hors tolérance | E - Remplacer |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **75349281** | Pneu AVD | Hors tolérance | E - Remplacer |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **75349282** | Porte AVG | Bosse(s) et griffe(s) | LI - Réparer et peindre (complet) |





| | | | |
|---|---|---|---|
| **75349283** | Porte AVD | Bosse(s) | LI - Réparer et peindre (complet) |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **75349285** | Kit réparation pneu | Manque | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **75349286** | Tapis de coffre | Tache | Nettoyer |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **75349279** | Entretien | Manque | Effectuer |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **75349284** | Compresseur | Manque | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) |

