MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Rapport d'évaluation

F2ML France
181 AVENUE D AIX LES BAINS
74600 SEYNOD



PEUGEOT Nouvelle 308 Berline Allure Pa

-

Immatriculation	**GD-669-RL**
VIN	**VR3FBYHZTMY530755**
Première immatriculation	**20/12/2021**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	**21/01/2026 11:49:13**	Adresse d'inspection	**PSA RETAIL LYON VAULX**

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**PEUGEOT**	Boîte de vitesses	**Automatique**
Modèle	**Nouvelle 308 Berline Allure Pa**	Transmission	**Avant**
VIN	**VR3FBYHZTMY530755**	Nbre sièges	**5**
Première immatriculation	**20/12/2021**	Nombre appuis-têtes	**5**
Catégorie	**Vehicule particulier**	Couleur intérieur	**Noir**
Type de carrosserie	**Break**	Couleur carrosserie	**Rouge**
Nbre portes	**5**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Type de carburant	**Diesel**		

DOCUMENTS ET CLÉS

Manuel d'utilisation	**Oui**	Nbre clés télécommandes	**2**
Carnet d'entretien	**Oui**	Certificat immatriculation (original)	**Non**
Nbre clés total	**2**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**

OPTIONS

Camera de recul	**Oui**	Nature de peinture	**Metallisé**

DOMMAGES





Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**





Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**





Jante alum. ARG bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**





Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Porte AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**

Rapport d'évaluation

F2ML France
181 AVENUE D AIX LES BAINS
74600 SEYNOD

Photos commerciales




















