Immat:	**GG-469-WS**
Marque:	**RENAULT**
Modèle:	**Clio 5**
Version:	**CLIO Business TCe 90 - 21N**
Chassis:	**VF1RJA00169639551**
Kilométrage:	**110403**
Date 1ère M.C.:	**13/06/2022**
Type de carrosserie:	**Berline**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**MAN 6**
Energie:	**Essence**
Euro Standard:	
Contrôle technique	**True**
Couleur carrosserie	**Gris**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**50 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Certificat immatriculation (original)	✗ N/A
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	**2**
Nbre clés total	**2**
Type de jantes (montées)	**Tôle**
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	**AVG**	4,5 mm	195/55/16/87/H	Bridgestone
	ARG	5 mm	195/55/16/87/H	Bridgestone
	AVD	4,4 mm	195/55/16/87/H	Bridgestone
	ARD	4,3 mm	195/55/16/87/H	Bridgestone
Hiver	**Empt**	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Cric	✓
Gilet de sécurité	✗
Roue de secours	✓
Triangle de sécurité	✗

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre	59,28
2	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre	59,28
3	Intérieur	Tache	Nettoyer	48,00
4	Porte AVG	Bosse(s) et griffe (s)	Acceptable	0,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 166,56**
MONTANT T.V.A. **€ 33,31**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 199,87**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Cache bagages	✓
GPS	✓
Revêtement de siège	**Tissu / Autre**
Type de climatisation	**Clim. manuelle**
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

ADRESSE DE RESTITUTION
05/11/2026 16:30:00
Renault Deauville - Gueudet 1880
Route de Paris
14800 Deauville

ADRESSE DE LOCATAIRE
Le Credit Lyonnais - Secteur Rglt Immeuble Loire - Bc 206-02

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
Renault Deauville - Gueudet 1880
Route de Paris
14800 Deauville

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Rafael 167 - SADACOSTA
05/11/2026 16:56



Signataire Conducteur Le Credit Lyonnais Secteur Rglt Immeuble Loire B
05/11/2026 16:56



Signataire Distributeur madere
05/11/2026 16:57

