Immat:	**GK-026-XF**
Marque:	**PEUGEOT**
Modèle:	**2082**
Version:	**208 PureTech 100 S&S Style**
Chassis:	**VR3UPHNEKN5896631**
Kilométrage:	**69331**
Date 1ère M.C.:	**30/11/2022**
Type de carrosserie:	**Berline**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**MAN 6**
Energie:	**Essence**
Euro Standard:	
Contrôle technique	**True**
Couleur carrosserie	**Blanc**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**25 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✓
Certificat immatriculation (original)	✗ Copie
Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	**2**
Nbre clés total	**2**
Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	**AVG**	4,8 mm	195/55/16/87/H	Michelin
	ARG	5,8 mm	195/55/16/87/H	Michelin
	AVD	5,2 mm	195/55/16/87/H	Michelin
	ARD	5,9 mm	195/55/16/87/H	Michelin
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	**AVG**			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✓
Gilet de sécurité	✓
Kit réparation	✓
Nbr cable de charge (220V)	**0**
Nbr cable de charge (charge rapide)	**0**
Triangle de sécurité	✓

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Porte AVD	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (complet)	232,50
2	Porte ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	214,50
3	Garniture intérieur	Griffe(s)	E - Remplacer	196,86
4	Revêtement assise AR	Tache	Nettoyer	24,00
5	Porte AVG	Réglage	Ajuster	9,00
6	Jante alum. AVG	Griffe(s)	Acceptable	0,00
7	Aile ARG	Bosse(s)	Acceptable	0,00
8	Aile ARD	Bosse(s)	Acceptable	0,00
9	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Acceptable	0,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 676,86**
MONTANT T.V.A. **€ 135,37**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 812,23**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Cache bagages	✓
Revêtement de siège	**Tissu / Autre**
Type de climatisation	**Clim. manuelle**
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

ADRESSE DE RESTITUTION
09/11/2026 11:20:00
Caisse régionale du Crédit Agricole Normandie
Esplanade Brillaud de Laujardière
14000 Caen

ADRESSE DE LOCATAIRE
Ca Normandie Immobilier

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
Caisse régionale du Crédit Agricole Normandie
Esplanade Brillaud de Laujardière
14000 Caen

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Evan 256 - MARTINEZ
09/11/2026 11:40



Signataire Conducteur M THOMAS SIMON
09/11/2026 11:40



Signataire Distributeur Pas de contrepartie
09/11/2026 11:39 Pas de signature
Pas de contrepartie