EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOCONTROL

N° d'imprimé : D144184577

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 18/11/2026 | 26161187 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/01/2027

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S069D285

(9) RAISON SOCIALE : DM 2 CONTROLE

(3) COORDONNÉES : 6 et 8, Rue Pierre Marie Curie

69800 ST PRIEST

Tél : 04.78.70.20.90 Fax: 0

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 038Z1421

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| FV-385-QC(F) | 09/09/2021 | 25/02/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| JAGUAR | XF |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| SAJBB2BN7KCY78325 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10JAGVP000G596 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

144008

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :**

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux : AR

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : ARD, ARG

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG, ARD, ARG

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AR

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

07.05.2025: 124 165 km / 22.02.2023: 86 264 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | +4.0 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 21 % | | 6 % | |
| **Force verticales :** | 862 daN | | 891 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 344 daN | 352 daN | 332 daN | 315 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 3 % | | 6 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 344 daN | 352 daN | 332 daN | 315 daN |

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 76 %

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 30 %

**Émissions à l'échappement**

Opacité des fumées (0.50m⁻¹) : C1: < 0.10 C2: < 0.10

**Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): -0.7 % -2.0 %