BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **BREAK**	Marque : **PEUGEOT**	Modèle : **2008 (06/2023)**
Kms compteur : **74878**	Couleur : **BLANC**	CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
1er MEC : **29/08/2024**	No de serie : **VR3USHPY3RJ797565**	Immat. : **GY-570-XX**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	😐 Huile moteur : Niveau incorrect
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	😐 Silentbloc - Avant droit : Détérioration 😐 Silentbloc - Avant gauche : Détérioration
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	😐 Lave glace avant : Non fonctionnement 😐 Lave glace arrière : Non fonctionnement
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☹ Pneu arrière gauche : Usure importante ☹ Pneu arrière droit : Usure importante ☺ Pneu arrière droit : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière gauche : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	😐 Protection sous moteur : Détérioration
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Tenue de cap : Tire légèrement à droite

AUTRES

POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

Carrosserie : Sièges tachées : Garnitures intérieures griffées et tachées : Fond de coffre détérioré : Mousse dans le compartiment moteur détérioré

Vision éclairage : Fuite lave-glace : Eclats et rayures pare-brise

Jantes / pneus : Frottements jante ard

Essai routier dynamique : Volant désaxé : Ripage excessif

Appréciation globale :

★★★☆☆ 2.6 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005