# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071790536**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 16/11/2026 | 26205037 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

15/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1401

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| ES-459-VF (F) | 25-02-2023 | 18-12-2017 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| DS | DS 3 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7SAHNZ6HW530555 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CPFVP000R248 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

111111

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**Défaillances mineures**

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG,ARD)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/12/2021:61966 Kms / 24/02/2023:67168 Kms / 22/02/2025:93891 Kms / 03/08/2026:109281 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +3.6m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 3% | | | 4% | |
| **Forces verticales** | | 746daN | | | 455daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 262daN | | 238daN | 153daN | | 157daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 10% | | | 3% | |
| Force de freinage (efficacité) | 262daN | | 238daN | 153daN | | 157daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 67% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 19% | | | |

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.008

**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-0.9% D:+1.2%

**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-3.4% D:-4.0%

**ES-459-VF**

**CT 15/01/2027**

N° d'agrément : S035F335

N° de série : VF7SAHNZ6HW530555

**S035F335**
**26205037**
**XXXXX**

PUBLICATA