# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA61410330**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 16/11/2026 | 26007457 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

15/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S035Z205

(9) RAISON SOCIALE : SARL CTAC

(3) COORDONNÉES : LA CROIX AUX POTIERS
PRES DU CARREFOUR MARKET
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 035F1408

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DL-360-AC (F) | 11/08/2017 | 16/10/2014 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 208 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3CCHMZ0ET166861 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP015R990 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

148375

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AR)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVD, AVG)
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR)
8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur

**DEFAILLANCES MINEURES :**

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AR)
4.13.1.a.1. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
30/11/2018 : 62763km / 04/12/2020 : 91564km / 27/01/2023 : 121483km / 14/02/2023 : 121723km / 15/04/2025 : 137200km / 20/05/2025 : 138025km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | +4.1m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 2% | | 6% | |
| **Forces verticales** | 649daN | | 423daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 227daN | 233daN | 146daN | 147daN |
| Déséquilibre (<20%): | 3% | | 1% | |
| Force de freinage (efficacité): | 227daN | 233daN | 146daN | 147daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 70% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (=18%): 22% | | | |

**Emissions à l'échappement**
CO ralenti (=0.3): 0.08 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.55 - Lambda (0.97 à 1.03): 0.983

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -2.3% | -2.2% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -1.3% | -2.1% |

**DL-360-AC**

CT : 15/01/2027

**N° d'agrément :** S035Z205

**N° de série :** VF3CCHMZ0ET166861

N° d'imprimé : **ZA61410330**

S035Z205
26007457
XXXXXXX