# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071790687**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 18/11/2026 | 26205178 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

17/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1070

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EX-569-PS (F) | 25-05-2018 | 25-05-2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 208 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3CC5GZMJW072191 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP046C047 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

111484

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

**Défaillances mineures**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 31/05/2022:43272 Kms / 03/06/2024:70985 Kms / 18/06/2026:104959 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -5.5m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | 4% | | | 2% | | |
| **Forces verticales** | 796daN | | | 472daN | | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 283daN | | 278daN | 202daN | | 199daN |
| Déséquilibre (<20%) | 2% | | | 2% | | |
| Force de freinage (efficacité) | 283daN | | 278daN | 202daN | | 199daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | 75% | | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | 22% | | | | | |

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.003

| | | |
|---|---|---|
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | G:-0.9% | D:-0.4% |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | G:-4.0% | D:-4.0% |

**EX-569-PS**

**CT 17/01/2027**

N° d'agrément : S035F335

N° de série : VF3CC5GZMJW072191

**S035F335**
**26205178**
**XXXXX**

DUPLICATA