# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071790611**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 17/11/2026 | 26205107 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

16/11/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1259

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EE-532-YG (F) | 31-08-2016 | 31-08-2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | CAPTUR |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF12RAU1C55987788 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP5008493 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

136340

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures**

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 26/08/2020:52398 Kms / 22/08/2022:78539 Kms / 29/08/2024:108888 Kms / 01/09/2026:132873 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -2.1m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | 4% | | | 5% | | |
| **Forces verticales** | 829daN | | | 504daN | | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 264daN | | 252daN | 186daN | | 143daN |
| Déséquilibre (<20%) | 5% | | | 24% | | |
| Force de freinage (efficacité) | 264daN | | 252daN | 186daN | | 143daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | 63% | | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | 22% | | | | | |

**Émissions à l'échappement**
CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.012

**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-0.8% D:-0.6%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-4.0%

**EE-532-YG**

**CT 16/11/2028**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : VF12RAU1C55987788

**S035F335**
**26205107**
**XXXXX**

PUBLICATA