PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071790615**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/11/2026	26205111

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035F1401

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DJ-941-GL (F)	13-09-2022	07-08-2014

Marque	Désignation commerciale
SEAT	LEON ST

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VSSZZZ5FZFR027014	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10SETVP0023785	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

254723

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances critiques

8.4.1.a.3. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. (AV)

Défaillances majeures

1.6.1.d.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Câblage endommagé (ARD)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG)

6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement

8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P2014

8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/10/2018:68953 Kms / 10/10/2020:113445 Kms / 20/05/2021:125495 Kms / 08/09/2022:145582 Kms / 11/09/2025:231504 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-1.7m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		5%			6%	
Forces verticales		866daN			653daN	
Frein de service						
Forces de freinage	330daN		309daN	240daN		236daN
Déséquilibre (<20%)		7%			2%	
Force de freinage (efficacité)	330daN		309daN	240daN		236daN
Taux d'efficacité (=>58%)			73%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			26%			
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:-0.8%		D:-1.5%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)		G:-0.3%		D:-0.8%		

DJ-941-GL

CT 17/11/2026

N° d'agrément : S035F335

N° de série : VSSZZZ5FZFR027014

S035F335
26205111
XXXXX

DUPLICATA