PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071790793**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/11/2026	26205274

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 050C1189

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DT-946-QC (F)	28-07-2015	28-07-2015

Marque	Désignation commerciale
OPEL	CASCADA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
W0LWT3DC4FG137013	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PELVP344M096	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

101260

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

Défaillances mineures

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD,ARD)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,ARG,ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/07/2019:40357 Kms / 16/07/2021:54334 Kms / 11/07/2023:73053 Kms / 08/07/2025:89401 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-0.9m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		3%			6%	
Forces verticales		999daN			750daN	

Frein de service

Forces de freinage	415daN	419daN	249daN	243daN
Déséquilibre (<20%)		1%		3%
Force de freinage (efficacité)	415daN	419daN	249daN	243daN
Taux d'efficacité (=>58%)		75%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)		23%		

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(<=0.3%) 0.20% CO Accéléré(<=0.2%) 0.10% Lambda(0.97 à 1.03) 1.022

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.1% D:-1.1%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-2.9% D:-2.8%

DT-946-QC

CT 19/01/2027

N° d'agrément : S035F335
N° de série : W0LWT3DC4FG137013

S035F335
26205274
XXXXX

PUBLICATA