PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071790738**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/11/2026	26205224

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**


(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035F1259

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AL-088-NQ (F)	11-02-2010	11-02-2010

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	B9 FG C1 16H75 MEC1

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF37B9HTCAJ551692	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
7B9HTC	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

238397

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVG,AVD)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse (AR)

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR)

6.2.3.c.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées (AVG)

Défaillances mineures

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG,ARD)

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0401 P0409 P0490 P1351 P1459

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/01/2019:147495 Kms / 07/01/2020:162035 Kms / 05/01/2021:171646 Kms / 06/01/2022:184219 Kms / 06/01/2023:195954 Kms / 04/01/2024:207509 Kms / 06/01/2025:219952 Kms / 30/12/2025:228880 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)	6%			6%		
Forces verticales	899daN			571daN		
Frein de service						
Forces de freinage	314daN		304daN	211daN		199daN
Déséquilibre (<20%)	4%			6%		
Force de freinage (efficacité)	314daN		304daN	211daN		199daN
Taux d'efficacité (=>50%)	69%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	23%					

Opacité des fumées (1.50m-¹) C2: 0.78 C3: 0.72 C4: 0.71 Moyenne: 0.74

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.2% D:-0.6%

AL-088-NQ

CT 18/01/2027

N° d'agrément : S035F335

N° de série : VF37B9HTCAJ551692

S035F335
26205224
XXXXX

DUPLICATA