PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071790733**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/11/2026	26205219

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035F1259

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DZ-149-QF (F)	09-04-2018	12-02-2016

Marque	Désignation commerciale
DACIA	SANDERO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
UU15SDE3354463902	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10DACVP0019016	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

172799

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

Défaillances mineures

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG)

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)

8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0303 P0314

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/03/2020:45510 Kms / 31/03/2022:79367 Kms / 13/04/2022:79808 Kms / 29/04/2024:122004 Kms / 06/05/2026:164162 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+4.9m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		6%			17%	
Forces verticales		646daN			437daN	
Frein de service						
Forces de freinage	258daN		231daN	137daN		134daN
Déséquilibre (<20%)		11%			3%	
Force de freinage (efficacité)	258daN		231daN	137daN		134daN
Taux d'efficacité (=>58%)			70%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			24%			

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(<=0.3%) 0.04% CO Accéléré(<=0.2%) 0.15% Lambda(0.97 à 1.03) 1.014

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-3.2% D:-4.0%

DZ-149-QF

CT 18/01/2027

N° d'agrément : S035F335

N° de série : UU15SDE3354463902

S035F335
26205219
XXXXX

PUBLICATA