# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071698757**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 18/11/2026 | 26249395 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

17/11/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 013C1420

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DS-452-CX (F) | 28-06-2023 | 05-06-2015 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 2008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3CUHNYMFY073853 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP028G748 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures**

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/06/2019:36438 Kms / 01/06/2021:51363 Kms / 30/03/2023:63009 Kms / 27/04/2023:63015 Kms / 28/03/2025:89055 Kms /

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

118332

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +0.8m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 3% | | | 2% | |
| **Forces verticales** | | 761daN | | | 502daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 259daN | | 235daN | 191daN | | 204daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 10% | | | 7% | |
| Force de freinage (efficacité) | 259daN | | 235daN | 191daN | | 204daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 70% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 21% | | | |

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti(<=0.3%) 0.25% CO Accéléré(<=0.2%) 0.07% Lambda(0.97 à 1.03) 1.024

**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-2.2% D:-1.3%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:+1.5%

**DS-452-CX**

**CT 17/11/2028**

N° d'agrément : S013F187
N° de série : VF3CUHNYMFY07385

**S013F187**
**26249395**
**XXXXX**

DUPLICATA