PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071698822**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/11/2026	26249456

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 013C1420

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BA-992-KB (F)	20-01-2011	22-09-2010

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MODUS

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1JP0FF544155087	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP0015770	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)
0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme (AR)
2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVD)
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVD)
6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement
6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVD)
8.2.22.b.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables

Défaillances mineures

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG)
6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/02/2019:87525 Kms / 01/03/2021:103089 Kms / 02/03/2021:103094 Kms / 20/02/2023:112574 Kms / 19/02/2025:124124 Kms / 26/03/2025:124707 Kms /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

132570

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-4.6m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	0%			6%		
Forces verticales	794daN			508daN		
Frein de service						
Forces de freinage	269daN		268daN	207daN		204daN
Déséquilibre (<20%)	1%			2%		
Force de freinage (efficacité)	269daN		268daN	207daN		204daN
Taux d'efficacité (=>50%)	72%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	19%					

Opacité des fumées (1.50m-¹) C1:4.1 C2:4.09
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.2% D:-1.2%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:+1.0%

BA-992-KB

CT 19/01/2027

N° d'agrément : S013F187
N° de série : VF1JP0FF54415508

S013F187
26249456
XXXXX

DUPLICATA