RAPPORT D'INSPECTION

XP-111550370













MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC

0159 AVENUE ACHILLE PERETTI
CS40091

92200 NEUILLY SUR SEINE

Identification du véhicule

Réf. client	**10636039404**	Immatriculation	**GN-758-BY**
		Date 1ère M.C.	**30/03/2023**
Marque	**CITROEN**	Km. compteur	**56360**
Modèle	**C3 Aircross PureTech 130 S&S E**		
Version			
N° de châssis	**VF72RHNS1N4477839**		

Date & lieu de restitution

Date 13/10/2026
Adresse STELLANTIS &YOU NANTERRE
124 RUE ALFRED DEQUEANT

92000 NANTERRE

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Porte ARG	Griffe(s)	Peindre			2,10	79,80		214,20	30,00	0	149,94
Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00	0,00	0,00	90,00
Pare-brise	Eclat(s)	Réparation pare-brise 2 écl	96,00					96,00	30,00	15,00	81,60
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	96,00					96,00			96,00
Carrosserie	Pas d'origine	Délettrage								Non facturé	
Revêtement assise AR	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Montant de toit D	Bosse(s)	PDR - Débosselage ss pein	80,00					80,00			80,00

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	636,20 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-118,66 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	517,54 €
TOTAL T.V.A.	103,51 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**621,05 €**

83254913	Porte ARG	Griffe(s)	Peindre






83254912	Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





83254914	Pare-brise	Eclat(s)	Réparation pare-brise 2 éclats






83254916	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




83254917	Carrosserie	Pas d'origine	Délettrage




83254911 Revêtement assise AR | Tache | Nettoyer




83254915 Montant de toit D | Bosse(s) | PDR - Débosselage ss peinture




