RAPPORT D'INSPECTION

XP-110438880













ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION

32 RUE MAURICE BERTEAUX

95500 LE THILLAY

Identification du véhicule

Réf. client	**10636853005**	Immatriculation	**GN-265-CS**
		Date 1ère M.C.	**31/03/2023**
Marque	**CITROEN**	Km. compteur	**143626**
Modèle	**Nouveau C5 Aircross BlueHDi 13**		
Version			
N° de châssis	**VR7ACYHZSPL012860**		

Date & lieu de restitution

Date 30/09/2026

Adresse PSA RETAIL BUSINESS
49 RUE NOEL PONS

92000 NANTERRE

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Aile ARG	Bosse(s)	Acceptable							Non facturé		

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	0,00 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	0,00 €
TOTAL T.V.A.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**0,00 €**

ANNEXE PHOTOS DES DEGATS

XP-110438880

82627718	Aile ARG	Bosse(s)	Acceptable



