# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**N° d'imprimé :** **Z030695600**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 18/11/2026 | 26014870 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ**

17/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S037Z182

(9) RAISON SOCIALE : EBBS

(3) COORDONNÉES : 18 route Nationale 10

37250 VEIGNÉ

Tel:0247360622

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 037Z1195

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CB-651-DM (F) | 14/09/2016 | 07/02/2012 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | CADDY |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WV2ZZZ2KZCX100905 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10VWGVP2290838 | GO |

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MAJEURES**

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARG,ARD)
5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu (ARG,ARD)

**DÉFAILLANCES MINEURES**

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/09/2018 : 95287 km / 08/11/2018 : 98839 km / 01/12/2020 : 130230 km / 02/12/2022 : 157981 km / 14/12/2024 : 187851 km

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

214402

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km) :** | -10.3 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (≤30%) :** | 3% | | 3% | |
| **Forces verticales :** | 969 daN | | 713 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 365 daN | 346 daN | 265 daN | 255 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 6% | | 4% | |
| Forces de freinage (efficacité): | 365 daN | 346 daN | 265 daN | 255 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58%) : | 73 | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (≥18%) : 24% | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| **Opacité des fumées (0.53 m-1)** | C1 : <0.10 | C2 : <0.10 | | |
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -0.3% | +0.9% | | |
| **Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)** | -1.8% | -2.8% | | |

**CB-651-DM**

CT 17/01/2027

**S037Z182**
**26014870**
**XXXXX**

N° D'AGRÉMENT : S037Z182
N° DE SÉRIE : WV2ZZZ2KZCX100905
N° D'IMPRIMÉ : Z030695600

DUPLICATA