EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 141861160

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 23/11/2026 | 26285709 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/11/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S037D121

(9) RAISON SOCIALE : LB 37

(3) COORDONNÉES : 10, Rue Benjamin Franklin

37170 CHAMBRAY LES TOURS

Tél : 02.47.25.17.17 Fax: 0

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 037D0021

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| EB-155-HM(F) | 18/08/2023 | 14/04/2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| AUDI | Q3 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WAUZZZ8U5GR096929 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10AUDVP0145114 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

217965

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCE(S) CRITIQUE(S) :**

5.2.3.e.3. PNEUMATIQUES : La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences : ARD, ARG

**DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :**

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse : AVG

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD, AVG

6.1.3.b.2. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant : ARG

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD

Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

14.05.2025: 167 380 km / 26.05.2023: 118 465 km / 01.10.2021: 61 732 km
02.03.2020: 47 815 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | -14.0 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 3 % | | 2 % | |
| **Force verticales :** | 997 daN | | 665 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 306 daN | 322 daN | 143 daN | 172 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 5 % | | 17 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 353 daN | 336 daN | 187 daN | 184 daN |

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 63 %

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %

**Émissions à l'échappement**

Opacité des fumées (0.50m⁻ ¹) : C1: < 0.10 C2: < 0.10

**Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): -1.3 % -1.4 %