# ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D141861101**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 21/11/2026 | 26285697 |

**(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

20/11/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : **S037D121**
(9) RAISON SOCIALE : **LB 37**
(3) COORDONNÉES : **10, Rue Benjamin Franklin**

**37170 CHAMBRAY LES TOURS**

**Tél : 02.47.25.17.17 Fax: 0**

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : **037D1128**
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| GB-724-AB(F) | 14/11/2023 | 29/07/2021 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| NISSAN | NISSAN LEAF 62KWH |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| SJNFAAZE1U0132255 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10NSSVP041Y575 | EL |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

45877

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE**

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: ARD, ARG

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | -15.0 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 3 % | | 3 % | |
| **Force verticales :** | 975 daN | | 747 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 364 daN | 341 daN | 320 daN | 302 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 7 % | | 6 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 364 daN | 341 daN | 320 daN | 302 daN |
| Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 77 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 28 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-0.5% à -3%): | -0.9 % | -1.0 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1%): | -0.7 % | -0.6 % | | |

Attestation délivrée le 22/11/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00