# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071648539**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 19/11/2026 | 26087838 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

18/11/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 037C0192

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FC-019-PZ (F) | 01-02-2023 | 19-12-2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| FORD | ECOSPORT |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WF01XXERK1JB33563 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10FRDVP283A344 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures**

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (G)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/10/2022:56401 Kms / 22/10/2024:90658 Kms /

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

122726

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +0.1m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 1% | | | 5% | |
| **Forces verticales** | | 792daN | | | 544daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 241daN | | 205daN | 117daN | | 126daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 15% | | | 8% | |
| Force de freinage (efficacité) | 287daN | | 240daN | 147daN | | 124daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 59% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 21% | | | |

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti(<=0.3%) 0.01% CO Accéléré(<=0.2%) 0.07% Lambda(0.97 à 1.03) 1.011

**Feux croisement** (-3.0% à -0.5%) G:-2.0% D:-1.6%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-4.0%

**FC-019-PZ**

**CT 18/11/2028**

N° d'agrément : S037F128
N° de série : WF01XXERK1JB33563

**S037F128**
**26087838**
**XXXXX**

PUBLICATA